

Årlig besiktning av lekredskap och lekplatser

Besiktningen är utförd enligt gällande Svensk Standard SS-EN 1176-1-4 och 6:2017, 1176-5 och 7:2020, och 10:2008, samt 1176-11:2014.

Kontroll är även gjord mot tillämpliga delar av gällande lagstiftning i Plan och Bygglagen (PBL), Boverkets Byggregler (BBR), Ordningsslagen och Produktsäkerhetslagen (PSL)

Objekt: 642B8,

Adress: Stockbybadet

Fastighetsägare: Ekerö kommun

Uppdragsgivarens kontaktperson: Kersti Burm

Datum för besiktning: 2022-05-15

Datum för protokoll: 2022-05-23

Besiktningens omfattning: Lekredskap, islagsytor

HIC-tester har ej genomförts.

Skylt/informationstavla med uppgift om ägare/förvaltare mm.(SS-EN-1176-7,8.2.3) Finns: **X** Finns ej= C-fel

Frågor rörande nedanstående har besvarats på separat blankett: **JA**

Drift- och underhållsplan för lekplats och lekredskap (SS-EN 1176-7,8.2.2och 7,8,2.4 och 7,7.1) Finns: **X** Finns ej= C-fel

Anvisningar från lekredskapstillverkare (SS_EN 1176-7,8.1.1 och 7,7.1) Finns: **X** Finns ej= C-fel X

Rutiner för åtgärder vid olycka/incident (SS-EN 1176-7,8.2.4) Finns: **X** Finns ej= C-fel

Rutiner för underhåll (SS-EN 1176-7,7) Finns: **X** Finns ej= C-fel

Foton: Bilder har tagits för att visa redskapen och i vissa fall förtydliga felet.

Angivna fel avviker från gällande standard eller lagar och har kodats enligt nedanstående uppställning.

Vid åtgärdande av fel, skall detta utföras enligt kraven i nu gällande standard för lekredskap, SS-EN 1176/1-7 ,SS-EN 1176/10-11, PBL, BFS, OL med flera, §-hänvisning är till denna standard.

Felkod	Förklaring av felkod
A	Risk för en allvarlig skada/ stor risk för mindre skada vid användning av redskapet. Stor säkerhetsrisk, redskapet/området spärras av, felet skall åtgärdas omgående. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
B	Mindre risk för mindre skada/ stor risk för liten skada. Felet bör åtgärdas snarast. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
C	Liten risk för mindre skada/ mindre risk för liten skada. Felet kan bli värre efter viss tid/ytterligare slitage Felet skall åtgärdas i samband med periodiskt underhåll, alternativt hållas under observation. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
D	Fel/brist som innebär risk för skada men är en säkerhetsåtgärd som ej omfattas av standarden för lekredskap. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
__	Inga risker identifierade

	Stor sannolikhet	Mindre sannolikhet	Liten sannolikhet
Allvarlig skada	A	A	A
Mindre skada	A	B	C
Liten skada	B	C	C

Brunnar besiktas enbart i de fall de ligger inom lekplatsen.

Staket som omgärdar lekplatsen, pergolor och liknande byggnadsverk ingår enbart då de ligger i direkt anslutning till lekplatsen.

HIC-tester ingår ej

Besiktningssman: Ewa Andersson

Innehåller Certifikat nr CPL 129:19 utfärdat av SERENO Certifiering AB

Uppsala Fastighetstjänst AB, Skebogatan 2A, 75228 Uppsala

Klagomål: I de fall ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning, kontakta i första hand besiktningssman som förklarar sin ställningstaganden.

Blir ni inte nöjda med de svar ni får, kan ni kontakta: SERENO Certifiering AB, Box 5609, 11486 STOCKHOLM tel: 08-55695330

Nr	Lekredskap/Felbeskrivning	Felkod	Anmärkning/ Förtydligande	1176-Hänvisning §-punkt
	Översikt			
				
1	Gungställning , Hags metall, två sektioner för tre sitsar, 2plankor och 1 babysits Beräkningshöjd: 183cm			
1.1	Får ner spaden endast 3cm	B	Felaktigt material i fallunderlaget. Ska vara ett stötdämpande fallunderlag i hela fallutrymmet	1,4.2.8.5.2
1.2	Stora gropar under sitsarna	B	Gropar ej tillåtet	1,4.2.8.3
1.3	Ej godkänt fallutrymme, gräset börjar 270cm ifrån sitsarna	B	Ska vara ett hindersfritt fallutrymme med stötdämpande fallunderlag 382cm framför och bakom sitsarna.	2,4.10.2 Bil A
1.4	ID-märkning saknas	C	Ska finnas på alla lekredskap	1,7.1
1				

Underskrift:





Ewa Andersson
Uppsala Fastighetstjänst AB